

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS OLIVOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0065-43	FECHA:	22 DE ABRIL DE 2025



Foto 1: IMAGEN DEL MÓDULO DE COCINA: EN EL QUE SE REQUIERE SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26, CON CAPOTE PARA LÁMINA TROQUELADA DEBIDO A QUE EL TECHO ESTA MUY BAJO Y SE ENCIERRA EL HUMO



Foto 2: INTERIOR DEL MÓDULO DE COCINA: SE OBSERVA LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA EL CUAL SE SOLICITA LA SUSTITUCION POR SOPORTE DE METAL.



Foto 3: PUERTA DE MÓDULO DE COCINA, ACTUALMENTE CUENTA CON UNA PUERTA DE MADERA, REQUIERE SER SUSTITUDA POR UNA PUERTA MÁS FORMAL



Foto 4: BALCÓN EN MÓDULO DE COCINA, ACTUALMENTE ESTA CERRADO CON MALLA IMPROVISADA, POR LO QUE REQUIERE SER SUSTITUIDO POR BALCONES DE HIERRO EN VENTANA



Foto 5: PISO DE SALIDA DE COCINA EN MAL ESTADO, POR LO QUE SE DEBE INALTAR LA TORTA DE CONCRETO, ASI EVITAR QUE CUANDO LLUEVA INGRESE LODO DENTRO DE LA COCINA



Foto 6: INTERIOR DEL MÓDULO DE COCINA. SE REQUIERE REPELLO TOTAL DEL INTERIOR DE LA COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

