



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE REFERENCIA DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP SOLEDAD AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	RETALHULEU, RETALHULEU.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-0001-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa el estado del daño actual de la puerta.



Foto 2: Se observa que no se cuenta con piso cerámico la dirección.



Foto 3: Se observa el estado en el que se encuentra el sistema eléctrico en dirección.



Foto 4: Se observa el estado de deterioro de la puerta.




Foto 5: Se observa que la chapa está sin uso por el estado en el que se encuentra.



Foto 6: Se observa el sistema eléctrico en aulas sin funcionar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
Guatemala

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP SOLEDAD AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	RETALHULEU, RETALHULEU.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-0001-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Se observa que el piso cerámico ya se encuentra en un estado de desgaste.



Foto 8: Se observa que no se cuenta con piso cerámico en aulas.



Foto 9: Se observa que se requiere chapa en puerta para seguridad de los insumos dentro de cocina.



Foto 10: Se determina la necesidad de la sustitución de la estufa.



Foto 11: Se observa que los baños no cuentan con puertas fomaes.



Foto 12: Se observa que el inodoro se encuentra sin uso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP SOLEDAD AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	RETALHULEU, RETALHULEU.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-0001-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 13: Se observa que el estado de la estructura metálica ya está desgastado por la corrosión



Foto 14: Se observa el mal estado de la cubierta de lámina en baños.




Foto 15: Se observa el espacio donde se requiere la instalación de pila de concreto de 2 lavaderos para los baños.




Foto 16: Se determina la necesidad del repello debido al mal estado que provocó la humedad.

Foto 5: Se observa el mal estado de la torta ed concreto.

Foto 6: Se observa que esa área no cuenta con torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

