



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ruta 6-W Barrio Monterrey, Zona 4	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Ruta 6-W Barrio Monterrey, Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0002-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina, para lo cual se requiere sustitución



Foto 2: Se observa que los muros no cuentan con repello, en temporada de lluvia, estos se humedecen o se llenan de moho, se requiere repello y cernido.



Foto 3: Se observa el deterioro del piso de concreto, se requiere colocar piso cerámico.




Foto 4: Se observa que las ventanas del aula de Etapa 3 sección A, esta descubierto, en temporada de lluvia se moja todo el piso lo que puede causar un accidente con los niños.



Foto 5: Se observa el piso y las paredes de los baños, se requiere colocar piso cerámico y azulejo.



Foto 6: Se observa el mal estado de las puertas de los sanitarios, requieren mantenimiento correctivo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos - EODP Horacio Alejos C.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Ruta 6-W Barrio Monterrey, Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0002-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Se observa que los sanitarios ya requieren cambio.



Foto 8: Se observa que la tubería de abasto de agua a los sanitarios y sistema de drenaje requieren sustitución, por ser un sistema demasiado antiguo.



Foto 9: Se observa que el patio de concreto y adoquin requiere mantenimiento, las gradas y hoyos que tiene representa un peligro para los niños.

Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público