

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                   |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU        | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR LA MONTAÑA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0006-42     | FECHA:                         | 23/09/2025        |



Foto 1: Se observa que el sistema eléctrico se encuentra en mal estado.




Foto 2: Se observa los vanos de las ventanas no están bien tallados.



Foto 3: Se observa que no se cuenta con ventanas en las aulas.



Foto 4: Se observa que los balcones requieren mantenimiento.



Foto 5: Se observa que el piso se encuentra en muy mal estado.




Foto 6: Se observa que las puertas requieren mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

SECTOR LA MONTAÑA  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
RETALHULEU

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

*[Signature]*

QUELA OFICIAL RURAL  
SECTOR LA MONTAÑA  
DIRECCIÓN  
RETALHULEU, GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                   |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU        | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR LA MONTAÑA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0006-42     | FECHA:                         | 23/09/2025        |




Foto 7: Se observa que se requieren plancha de concreto para mover la pila a otro lugar.



Foto 8: Se observa que la pila se encuentra deteriorada, y se cambiara de lugar ya que está al frente de las aulas.



Foto 9: Se observa que no se cuenta con rampa para ingresar a aulas.




Foto 10: Se observa que se requiere piso antideslizante para evitar la humedad.




Foto 11: Se observa que la banqueta se encuentra dañada.





Foto 12: Se observa que no se cuenta con caminamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                   |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU        | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR LA MONTAÑA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0006-42     | FECHA:                         | 23/09/2025        |



Foto 13: Se observa que la pintura se encuentra en mal estado.



Foto 14: Se observa que es necesario agregar cunetas para mitigar el agua que entra a la escuela en época de lluvia.




Foto 15: Se observa que se realizarán sumideros grandes para mitigar un poco el problema de el agua que inunda la escuela.



Foto 16: Se observa que se realizarán sumideros medianos para mitigar un poco el problema de el agua que inunda la escuela.

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

