

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TABLEROS, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0040-42	FECHA:	16/06/2025



Foto 1: Piso del aula, se necesita cambio por piso cerámico.



Foto 2: La lámina quedó corta, se necesita agregar lámina para que no se entre el agua al aula.




Foto 3: Repello de muro por humedad y filtración de agua




Foto 4: Cernido de muro por humedad.



Foto 5: Sellado de grietas y fisuras urge por humedad





Foto 6: Cambio de puerta no cierra y está deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello de la Presidencia de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TABLEROS, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0040-42	FECHA:	16/06/2025



Foto 7: Urgencia la pintura del aula.



Foto 8: Cambio de piso de cemento por piso cerámico.



Foto 9: Cubierta de lámina por motivo que quedó muy corta la lámina y se entra el agua al aula.



Foto 10: Repello de muro por humedad.




Foto 11: Cernido de muro por humedad




Foto 12: Sustitución de puerta por motivo ya no cierra y truena mucho.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TABLEROS, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0040-42	FECHA:	16/06/2025




Foto 13: Aplicación de pintura, urge por encontrarse muy sucias las paredes



Foto 14: Sustitución de piso, por piso cerámico.




Foto 15: Sustitución de puerta por motivo de que ya no sirve, no cierra y la chapa no sirve.



Foto 16: La ventana se encuentra en mal estado urge la sustitución.




Foto 17: La ventana se encuentra en mal estado urge la sustitución



Foto 18: Sustitución de balcones, motivo inservible.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TABLEROS, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0040-42	FECHA:	16/06/2025




Foto 19: Aplicación de pintura por motivo de encontrarse muy manchadas las paredes.



Foto 20: Urge sustitución de banqueta por motivo que aquí se sientan los niños de preprimaria a esperar a que los vengam a traer.




Foto 21: Urge repello por humedad y estética.




Foto 22: Cernido de muro, se puede apreciar que los niños se sientan a esperar.



Foto 23: Alisado de muro por grietas.




Foto 24: Es necesari suministrar un portón de mejor calidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. D. M. 3.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

