

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN AYUTÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0044-43	FECHA:	



Foto 1: Por el pasp del tiempo la banqueta de corredor se encuentra deteriorada por lo que se solicita el resane del área por medio de reparación de banqueta de concreto.



Foto 2: Por deterioro del área se necesita de suministro e instalación de piso cerámico antideslizante.



Foto 3: Los balcones lucen oxidados por lo que se solicita el mantenimiento correspondiente.



Foto 4: Los muros necesitan aplicación de pintura para darle vida a nuestro módulo de aulas.



Foto 5: Por el tiempo y el uso la estación de lavados luce deteriorado por lo que se solicita la sustitución del azulejo.




Foto 6: Algunos muros del módulo 2 no tienen pintura y otros están des pintados por lo que se solicita la aplicación de pintura en muros exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Iribina R. y G

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN AYUTÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0044-43	FECHA:	



Foto 7: Los corredores son de cemento rustico por lo que los niños se raspan constantemnte por lo que se necesita de suministro e instalación de piso cerámico antideslizante.



Foto 8: Hay gietas en uno de los muros de este módulo que necesitan ser selladas para evitaar males mayores.



Foto 9: Los sanitarios son de tipo letrina por lo que se solicita la sustitución a sanitarios lavables.



Foto 10: Los muros de los baños necesitan de ser repellados para tener una mejor presentación.



Foto 11: Para la sustitución de sanitarios se necesita el suministro e instalación de una llave globo.



Foto 12: Para cambios de baños tipo letrinas a sanitarios labables se necesita de suministro e instalación de tubería línea principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Hubina H. Yb.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN AYUTÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0044-43	FECHA:	



Foto 13: Para el cambio de letrinas a baño labables se necesita de suministro e instalación de tubería PVC línea principal aguas negras.



Foto 14: Por el agua y con el paso del tiempo la banqueta de concreto de los servicios sanitarios en una parte se encuentra deteriorada por lo que se solicita la sustitución de la misma,



Foto 15: Los muros de los sanitario serán repellados por lo que se solicita el alisado de los mismos.



Foto 16: Para mejor presentación de sanitarios se solicita el suministro e instalación de azulejo.



Foto 17: Se solicita el suministro de piso cerámico en servicios sanitarios para mejorar la higiene de los mismos.



Foto 18: En el módulo 3 de aulas los corredores están manchados y en parte deteriorados por lo que se solicita el suministro e instalación de piso cerámico antideslizante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Norma Lubiana H. Ye</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	E.O.R.M. 11-01-0044-43 CONSEJO D. PADRES DE FAMILIA Retalhuleu	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	ESCUELA OFICIAL RURAL MINUTIA CANTÓN AYUTÍA DIRECCIÓN RETALHULEU
---	---	--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN AYUTÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0044-43	FECHA:	



Foto 19: En muros y columnas exteriores del módulo 3 luces despintadas y sucias por lo que se solicita la aplicación de pintura para su mantenimiento,



Foto 20: Para seguridad y resguardo de mobiliario y pertenencias de aulas se solicita la sustitución de balcones de malla por balcones de metal.



Foto 21: Debido al tiempo y a las personas que han querido perjudicar la mayoría de malla del muro perimetral se encuentra con hoyos y óxido por lo que se solicita la sustitución de la cerca perimetral.



Foto 22: Por las lluvias y el tiempo del portón principal de la escuela se ha deteriorado por lo que se solicita su mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Norma Lubina 81.96</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	EORM. CANTÓN AYUTÍA 11-01-0044-43 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Retalhuleu	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	ESCUELA OFICIAL RURAL CANTÓN AYUTÍA DIRECCIÓN RETALHULEU
--	--	--	---