

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JESUS LA BOMBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0048-43	FECHA:	26/03/2025



Foto 1: Se observa que se cuenta con piso de cemento en mal estado, por lo que se debe suministrar piso de concreto.



Foto 2: Se observa que las unidades del sistema eléctrico ya no son funcionales, por lo que deben ser sustituidos.



Foto 3: Se observa que las paredes ya están sucias y deterioradas, es necesario aplicarles pintura.



Foto 4: Se observa el deterioro de los balcones, se nota la corrosión del mismo, es meritorio cambiarlos.




Foto 5: Se observa que la puerta ya se está deteriorando, necesitan mantenimiento.




Foto 6: Se puede observar que la banqueta ha sufrido daños por lo cual necesita ser reparada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OEP

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA JESÚS LA BOMBA
CONSEJO EDUCATIVO
CABALLO BLANCO, RETALHULEU



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

