

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA MONTAÑA, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0055-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina en las aulas, por lo que se sustituirán por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Se observa que no se cuenta con estructura de soporte para la instalación de la lámina, por lo que se debe suministrar



Foto 3: Se observa que no se cuenta con viga de mojinete adecuada para la instalación de la lámina troquelada.



Foto 4: Se observa que será necesario tallar el mojinete para la instalación de vigas.



Foto 5: Se observa la puerta metálica en mal estado, por lo que debe cambiarse.



Foto 6: Se observa mosaico en mal estado, debido a los 50 años de uso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA MONTAÑA, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0055-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Se observa malla de muro perimetral en mal estado.

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

