

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL RODEO, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0056-43 | FECHA:                         | 4/07/2025                                    |



Foto 1: Sumistro e instalación de piso cerámico anti deslizante. Se observa en mal estado y rustico.



Foto 2: Sustitución del Sistema Eléctrico, no hay energía eléctrica en los focos de la dirección, aula de parvulos y aulas de 5to y 6to.



Foto 3: Sustitución del Sistema Eléctrico, no hay energía eléctrica



Foto 4: No hay energía eléctrica en los tomacorrientes



Foto 5: Mantenimiento de la puerta y sustitución de chapa ya que no se puede cerrar la puerta



Foto 6: Sustitución de chapa. La chapa no sirve

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la Comunidad

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL RODEO, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0056-43 | FECHA:                         | 4/07/2025                                    |



Foto 7: Suministro instalación de Tubería de línea principal hacia la pila, de la cocina ya que no contamos con chorro ni agua en ella.



Foto 8: Suministro de instalación de Azulejo. Podemos observar que se encuentra muy rústico.



Foto 9: Mantenimiento a Balcones de metal. Para que no se deterioren



Foto 10: Mantenimiento a Balcones de metal.



Foto 11: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 12: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. No se puede superar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la ORE

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público