



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MARYLAND ALDEA NUEVA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0057-43	FECHA:	16/06/2025




Foto 1: Se observa la necesidad de instalación de energía eléctrica.



Foto 2: Se observa la falta de ventanas de pvc para detener la brisa de la lluvia.



Foto 3: Se observa que los balcones necesitan mantenimiento con pintura anticorrosiva




Foto 4: Se observa que los muros necesitan aplicación de pintura latex acrílica antihongos.




Foto 5: Se observa la necesidad de aplicación de repello en muros.



Foto 6: se observa la necesidad de instalación de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales a la tabla el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MARYLAND ALDEA NUEVA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0057-43	FECHA:	16/06/2025



Foto 7: Se observa la necesidad de sustitución de balcón.



Foto 8: Se observa la necesidad de sustitución de puerta de metal en aulas.




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:






Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

