

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GUITARRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-43	FECHA:	12/03/2025




Foto 1: Se observa ventana de madera con malla en mal estado. También entra agua a la Dirección cuando llueve por el viento. Necesita sustitución.



Foto 2: Se observa balcón en mal estado. necesita mantenimiento preventivo y correctivo.




Foto 3: Se observa puerta en mal estado, chapa dañada y pasadores quebrados. Se necesita sustitución.



Foto 4: Se observa entrepaño de plywood en mal estado y dañado por la polilla. Se necesita sustitución.



Foto 5: Se observa pintura en mal estado, se necesita aplicación de pintura.




Foto 6: Se observa muro en mal estado, necesita reparación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

Lorena Ajeataz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GUITARRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Se observa piso dañado y en mal estado. Urge cambiarlo.



Foto 8: Se observa ventana de malla y metal bastante antigua y en mal estado. Se Necesita sustitución.



Foto 9: Se observa pared donde se necesita conformación de puerta para acceso de los niños y niñas, así como ventilación.



Foto 10: Se observa pared con poca iluminación y ventilación. Se necesita la conformación del área de ventana para iluminar y ventilar el salón de clases.



Foto 11: Se observa balcón de metal en mal estado. Se necesita mantenimiento.




Foto 12: Se observa ventana de madera en mal estado con malal bastante deteriorada. Se necesita sustitución.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lorena Ajeataz

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GUITARRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 13: Se observa deterioro y mal estado de pintura por humedad. Se necesita aplicación de pintura nueva.



Foto 14: Se observa banqueta quebrada y dañada por antigüedad. Urge sustitución.



Foto 15: Se observa deterioro de pintura en muro perimetral, se necesita aplicación de pintura nueva.




Foto 16:





Foto 17:



Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---