



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON SAN LUIS ZONA 5 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0064-43 | FECHA:                         | 22/09/2025             |



Foto 1: Se observa que el módulo 1 no cuenta con piso cerámico por lo que deberá ser suministrado.



Foto 2: Se observa el inicio del deterioro y oxidación de las puertas del módulo 1, por lo que se les deberá brindar mantenimiento.



Foto 3: Se observa el desgaste de la pintura del módulo 1 por lo que este deberá de ser pintado.



Foto 4: Se observa que algunas láminas del módulo 2 se encuentran agujereadas, por lo que deberán ser sustituidas.



Foto 5: Se observa que deberá brindarse mantenimiento a las láminas debido a su antigüedad.



Foto 6: Se observa que la estructura de soporte de metal del módulo 2 comienza a dañarse y oxidarse, por lo que deberá recibir mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Manuel*

CONSEJO DE PADRES  
DE FAMILIA  
ESCUELA SAN LUIS RETALHULEU

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON SAN LUIS ZONA 5 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0064-43 | FECHA:                         | 22/09/2025             |




Foto 7: Se observa el inicio del deterioro y oxidación de las puertas del módulo 2.



Foto 8: Se observa que la chapa de la puerta no es funcional, por lo que deberá ser sustituida.



Foto 9: Se observa que los balcones se comienzan a oxidar en algunas áreas por lo que deberán recibir mantenimiento.



Foto 10: Se observan las barandas de metal en mal estado y con óxido, por lo que deberán ser sustituidas.



Foto 11: Se observa el deterioro en la pintura en el segundo nivel del módulo 2 por lo que se deberá aplicar pintura.



Foto 12: Se observa que el área de servicios sanitarios no cuenta con piso cerámico por lo que este deberá ser suministrado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OEPF  
**CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA**

ESCUELA SAN LUIS RETALHULEU

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON SAN LUIS ZONA 5 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0064-43 | FECHA:                         | 22/09/2025             |




Foto 13: Se observa que los baños no cuentan con azulejo lo cual dificulta su limpieza, por lo que este deberá ser suministrado.



Foto 14: Se observa el desgaste de la pintura en el área de servicios sanitarios, por lo que deberá aplicarse nueva pintura.



Foto 15: Se observa daños y deterioros en la malla del muro divisorio por lo que esta deberá ser sustituida por balconería.



Foto 16: Se observa que la chapa no es funcional por lo que esta deberá ser sustituida.





Foto 17: Se observa el deterioro del portón por lo que este deberá recibir mantenimiento.



Foto 18: Se observa que el área de patio no cuenta con plancha de concreto, lo que provoca el empozamiento de agua, la plancha de concreto deberá ser suministrada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
**CONSEJO DE PADRES**  
**DE FAMILIA**  
 Firma y sello del Presidente de la OPF  
**ESCUELA SAN LUIS RETALHULEU**

  
**DIRECCION**  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**CANTON SAN LUIS ZONA 5**  
**RETALHULEU**