

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SOLEDAD AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 CALLE 0-70 ZONA 3. COLONIA CONCEPCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0068-43	FECHA:	9/02/2025



Foto 1: Se observa el deterioro de las puertas de los servicios sanitarios, necesita mantenimiento preventivo y correctivo




Foto 2: Se observa el deterioro de las puertas de los servicios sanitarios, necesita mantenimiento preventivo y correctivo



Foto 3: Se observa el deterioro de la pintura en las paredes, es necesario aplicar pintura para cubrir la pared




Foto 4: Se observa el deterioro de los sanitarios, es necesario sustituirlos




Foto 5: Se observa la falta de ducha, es necesaria colocar una



Foto 6: Se observa que en el piso de los sanitarios no existe una reposadera de aguas negras para evacuar el agua cuando es necesario lavar el piso, es necesario colocar una

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SOLEDAD AYAU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 CALLE 0-70 ZONA 3. COLONIA CONCEPCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0068-43	FECHA:	



Foto 7: Se observa el piso de los sanitarios en deterioro, es necesario colocar piso cerámico para una mejor higiene




Foto 8: Se observan las paredes y lavamanos de los servicios sanitarios sucias y en mal estado, es necesario colocar azulejo para una mejor higiene y mantener la limpieza




Foto 9: Se observa algunas instalaciones eléctricas en mal estado en algunas no llega la energía eléctrica, es necesario revisarlas y repararlas



Foto 10: Se observa el deterioro del portón principal del salón de usos múltiples, es necesario aplicar mantenimiento preventivo y correctivo




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---