

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHUEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0096-45	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina en el aula 1



Foto 2: Se observa que la necesidad de cambio de estructura de madera por estructura de metal en el aula 1




Foto 3: Se observa la necesidad del mantenimiento de la puerta que se encuentra deteriorada en el aula.




Foto 4: Se observa la necesidad de sustitución de la chapa en la puerta del aula.



Foto 5: Se observa la falta de ventanería en el aula, por lo que se suministrara ventana de PVC + vidrio.



Foto 6: Se observa el aula cuenta con barrotes, los cuales impiden la correcta instalación de las ventanas, por lo que se debe mover y sustituir por balcones de de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Comité OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHUEU	MUNICIPIO:	RETALHUEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0096-45	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Se observa lo deteriorado que se encuentra el piso del aula y se ve la necesidad del suministro de piso cerámico en el aula



Foto 8: Se observa que el sistema eléctrico en el aula no funciona, se ve la necesidad de sustituirlo.



Foto 9: Se observa que las paredes del aula no cuentan con repello.




Foto 10: Se observa que las paredes del aula no cuentan con cernido.



Foto 11: Se observa la necesidad de la prolongación de pared para la conformación de mojinete en el aula.



Foto 12: Se observa el mal estado de la lámina en el aula 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHUEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0096-45	FECHA:	12/03/2025



Foto 13: Se observa la necesidad de impermeabilizar la losa para evitar la filtración de agua hacia el aula.



Foto 14: Se observa la necesidad de la sustitución del sistema eléctrico en cancha polideportiva.

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden hacer modificaciones y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público