



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GUITARRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0100-45	FECHA:	23/09/2025



Foto 1: Se observa que se generan posas de agua sobre la losa del módulo de aulas 1, por lo que deberán repararse los pañuelos y repararse las salidas de agua.




Foto 2: Se observa que la losa no cuenta con impermeabilizante, posterior a la reparación de pañuelos se deberá impermeabilizar.



Foto 3: Se observan piezas de vidrio faltantes en la ventana por lo que deberán ser sustituidas.



Foto 4: Se observa la acumulación de agua sobre la losa del módulo de aulas 2, por lo que se deberá reparar los pañuelos.



Foto 5: Se observa que la losa no cuenta con impermeabilizante, lo que genera filtración, debido a esto se deberá impermeabilizar.




Foto 6: Se observa que la bajada de agua ha sido dañada por lo que se deberá reparar instalando una nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Espinoza
Firma y sello del Presidente de la OPP

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GUITARRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0100-45	FECHA:	23/09/2025




Foto 7: Se observa que el módulo de aulas 3 no cuenta con piso cerámico, por lo que este deberá ser suministrado.



Foto 8: Se observa el inicio del deterioro en las puertas del módulo de aulas 3, por lo que se deberá brindar mantenimiento.



Foto 9: Se observa que los canales de metal no son funcionales por lo que deberán ser sustituidos.




Foto 10: Se observa que la pintura exterior del módulo 3 se encuentra manchada y deteriorada.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Espada
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

