

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. CALLE, CALLE DE LOS "CASPIROLES" NO. 1-94, ZONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0112-43	FECHA:	12/03/2025




Foto 1: PLANCHA DE CONCRETO EN MAL ESTADO



Foto 2: SE OBSERVA EL ESPACIO DEL ESCENARIO EN MAL ESTADO SE MEJORARA Y SE LE PONDRA PISO ANTIDESLIZANTE



Foto 3: SE OBSERVA LA NECESIDAD EN EL ENPAÑUELADO DE LA TERRASA DENTRO DEL SALÓN DE CLASES



Foto 4: SE OBSERVA LA NECESIDAD DE MEJORAR EL ENPAÑUELADO DENTRO DE AULAS



Foto 5: AREA DE ENCAMINAMIENTO QUE COMUNICA EL PRIMER MODULO CON EL SEGUNDO MODULO




Foto 6: SE OBSERVA LA NECESIDAD DE PINTURA EN PARED DEL EDIFICIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. CALLE, CALLE DE LOS "CASPIROLES" NO. 1-94, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0112-43	FECHA:	12/03/2025




Foto 7: De manera urgente, en necesario sustituir los entrepaños de madera por unos de metal.




Foto 8: Es necesario el darle el mantenimiento correspondiente a los lavamanos.




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

