

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0117-45	FECHA:	22/09/2025




Foto 1: Se observa que dentro de las aulas no se cuenta con piso cerámico por lo que este deberá ser suministrado.



Foto 2: Se observa que el pasillo no cuenta con piso cerámico por lo que deberá suministrarse, este será antideslizante.




Foto 3: Se observa el inicio del deterioro y oxidación de las puertas por lo que se deberá brindar mantenimiento.




Foto 4: Se observa el deterioro en los balcones por lo que se deberá dar mantenimiento.



Foto 5: Se observa el deterioro y caída de la pintura interior de las aulas, por lo que deberá pintarse nuevamente.




Foto 6: Se observa que no se cuenta con piso cerámico en el área de servicios sanitarios, por lo que este deberá de suministrarse.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Haydi Zoj

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0117-45	FECHA:	22/09/2025




Foto 7: Se observa que no se cuenta con azulejos en el área de servicio sanitario, lo cual dificulta su limpieza, este deberá ser suministrado.



Foto 8: Se observa que la puerta exterior del servicio sanitario se encuentra dañada y no es funcional por lo que deberá ser sustituida.



Foto 9: Se observa que las láminas del servicio sanitario se encuentran en mal estado, por lo que deberán sustituirse.



Foto 10: Se observa el deterioro en la estructura de soporte de metal del servicio sanitario, la cual deberá sustituirse.



Foto 11: Se observa el inicio del deterioro y oxidación de la puerta del módulo 2 por lo que deberá recibir mantenimiento.



Foto 12: Se observa que los canales en el área de la cancha techada se encuentran doblados y rotos por lo que deberán ser sustituidos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidi Paz

Firma y sello del Presidente de la O.P.D.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Barrio San Luis, Retalhuleu



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0117-45	FECHA:	22/09/2025



Foto 13: Se observa que la estructura de soporte de metal de la cancha presenta deterioro por lo que deberá recibir mantenimiento.



Foto 14: Se observa que el escenario no cuenta con piso cerámico, por lo cual deberá ser suministrado.

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy Foj

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

