

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN COPEPÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0119-45	FECHA:	16/06/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de suministrar ventanas de PVC debido a la lluvia ingresa mucha brisa al aula.



Foto 2: Se observa el estado actual del piso de las aulas que necesita la instalación de piso cerámico.



Foto 3: Se observa el estado actual de las paredes que necesitan aplicación de pintura.



Foto 4: Barandas de metal que necesitan su correctivo mantenimiento.



Foto 5: Estado actual de los balcones de las ventanas de las aulas que necesitan mantenimiento.




Foto 6: Se necesita la instalación de tomacorrientes e iluminación en las aulas debido a que por las tardes se oscurece el aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jessica Patzán

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN COPEPÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0119-45	FECHA:	




Foto 7: Estado actual de los inodoros que necesitan reemplazo para su habilitación



Foto 8: Balcón que necesita ser reemplazado por el deterioro que presenta



Foto 9: Se tiene la necesidad de suministrar cielo falso por motivo que se genera un calor muy fuerte y afecta la enseñanza.



Foto 10: Se observa la necesidad de repellar la pared debido a la filtración de humedad.



Foto 11: se observa la necesidad de darle mantenimiento a las puertas de metal para evitar corrosión.



Foto 12: se observa la necesidad de suministrar chapa de primera calidad para mayor seguridad de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jessica Patzain
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN COPEPÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0119-45	FECHA:	16/06/2025



Foto 7: Se tiene la necesidad de suministrar lamina para cubrir los espacios por la lluvia y el sol, debido a que en epoca de lluvia los estudiantes se les dificulta movilizarse




Foto 8: Se tiene la necesidad de suministrar estructura metalica para lamina para cubrir los espacios por la lluvia y el sol, debido a que en epoca de lluvia los estudiantes se les dificulta movilizarse

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jessica Patzán
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo

