

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CONCEPCIÓN OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0146-45	FECHA:	18/06/2025




Foto 1.1: Se puede observar que los accesorios de los inodoros no sirven por lo que es necesario repararlos.



Foto 1.2: La tubería debe sustituirse ya que sufre deterioro por exposición al sol.




Foto 1.3: Los grifos están arruinados, deben sustituirse.




Foto 1.4: El azulejo debe repararse en el área de lavamanos.




Foto 1.5: Se observa en este espacio no existe pila para uso de la escuela por lo tanto se suministrará una pila.




Foto 2.1: Se puede observar que el área de paredes necesita reparación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
INEB J.V.
O.P.F.
Canton Concepción, Ocosingo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CONCEPCIÓN OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0146-45	FECHA:	18/06/2025




Foto 2.2: Se puede observar que el área de paredes necesita cernido.



Foto 2.3: Se puede observar en el área, se necesita instalar nuevo balcón ya que el que existe se encuentra en mal estado.



Foto 2.4: Se puede observar en el área que no existe ventana por lo tanto se suministrará ventana de PVC + vidrio.



Foto 2.5: La pared se encuentra en mal estado por lo que se necesita sellar grietas y fisuras.




Foto 2.6: Se puede observar que la torta de cemento ya está deteriorada, por lo que se requiere la suministro de plancha de cemento.




Foto 2.7: Se puede observar que en el área no existe piso cerámico, por lo que se requiere la suministro de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.
INEB J.V.
O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CONCEPCIÓN OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0146-45	FECHA:	18/06/2025



Foto 2.8: Se puede observar que la lámina esta deteriorada, por lo que requiere sustitución.



Foto 2.9: Se puede observar que el área no cuenta con energía eléctrica, por lo que se requiere suministrar sistema eléctrico.



Foto 2.10: Se puede observar que la puerta colocada en la bodega es improvisada, por lo que se requiere su sustitución.



Foto 2.11: Se observa en este espacio no existe pila para uso de la escuela por lo tanto se suministrará una pila.



Foto 2.12: En esta área no existe tubería y es necesaria para suministrar servicio de agua en la pila a instalar por lo que se requiere suministro de tubería lineal.




Foto 3.1: Se puede observar que los ventanales existentes ya están deteriorados, por lo que se requiere la colocación de balcones para seguridad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF
INEB J.V.
O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	#iREF!	MUNICIPIO:	#iREF!
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	#iREF!	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	#iREF!
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	#iREF!	FECHA:	18/06/2025




Foto 3.2: Se requiere sustituir las ventanas de metal por ventanas de PVC, por el riesgo que hay de vidrios quebrados y falsos.



Foto 3.3: Se puede observar que el concreto del patio en su totalidad perimetral ya está bastante deteriorado, por lo que se suministrará una pequeña parte ya que es necesario por el riesgo que corren los estudiantes por su mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	

Firma y Sello Director Centro Educativo Público	