

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0148-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa columnas expuestas y grietas a lo largo de todo el muro, por lo que es necesario sustitución



Foto 2: Se observa que la pared necesita protección por lo que es necesario un proceso de repello



Foto 3: Se observa deterioro en la pared por lo que se necesita aplicar pintura.



Foto 4: Se observa el mal estado de la puerta por lo que es necesario sustituir.



Foto 5: Se observa que las ventanas son de madera con malla, por lo que se necesitan ventanas de pvc + vidrio para poder proteger el aula debido a que es afectada por la lluvia



Foto 6: Se observa que es necesario proteger el aula de filtración de agua por lo que se necesita sustitución de lamina por el deterioro de la misma y el sellado de la abertura visible.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales en número de hojas.

Gurillo

Firma y sello del Presidente de COPF



Pau Ean Pau Xa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0148-42	FECHA:	12/03/2025




Foto 7: Se observa el mal estado de la puerta por lo que es necesaria la sustitución de la misma.



Foto 8: Se observa el mal estado del inodoro y su mal funcionamiento por lo que es necesario su cambio



Foto 9: Se observa que el canal no tiene la capacidad de captación de agua por lo que se necesita sustituir por otro de mayor capacidad



Foto 10: Se visualiza una puerta en mal estado y no tiene la capacidad de protección del aula, por lo que es necesaria sustituirla por una nueva.



Foto 11: Se necesita ventanas para poder proteger el interior del edificio debido a que es afectada por el ingreso de lluvia



Foto 12: Se observa que la caja de concreto del contador no cuenta con tapadera, por lo que se requiere sustituirla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

