

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOU DE APLICACIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA A PROLONGACIÓN, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0149-42	FECHA:	18/09/2025



Foto 1: Es evidente el deterioro de las cuchillas de acero, ya no ofrecen protección y seguridad al muro colindante.



Foto 2: El sistema electrico en salon de usos multiples esta deteriorado es necesario hacer el cambio.



Foto 3: La terraza del salon de usos multiples presenta lugares donde el agua se filtra, con una reparacion en los pañuelos se solucionara.



Foto 4: La terraza del salon de usos multiples presenta lugares donde el agua se filtra para garantizar que ya no se filtrara mas es aplicacion de impermeabilizante despues de reparar los pañuelos.




Foto 5: Las vicerias en el modulo 2 protegen de la lluvia pero se pueden ver que estan ya deterioradas..



Foto 6: Los balcones en el aula del modulo 2 estan muy deteriorados es necesario el cambio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM DE APLICACIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA A PROLONGACIÓN, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0149-42	FECHA:	18/09/2025



Foto 7: Para evitar que el agua de lluvia entre en el salon del modulo 2 es necesario colocar ventanas.



Foto8: Es evidente el detereoro del porton que esta en tre el modulo 2 y 3 y para evitar que los niños se lastimen se cambiara



Foto 9: La balconeria en cocina esta ya muy detereorado es necesario mantenimiento.



Foto 10: La ventana es utilizada por cocina y un salon de clases, para dar mejor seguridad se debera colocar una ventana



Foto17: La puerta de la cocina necesita un mantenimiento ya que se ve muy sucia y es mejor evitar el detereoro



Foto 18: Para evitar que el agua de lluvia entre en el salon del modulo 2 es necesario colocar ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para completar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público