

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMIUNIDAD LA BENDICION CANTÓN XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0195-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa que la lámina, se encuentra en mal estado.



Foto 2: Se observa las costaneras de madera en mal estado, deben cambiarse por metal.



Foto 3: Se observa la necesidad de sustitucion de porton.



Foto 4: Se observa la necesidad de piso ceramico antideslizante.



Foto 5: Se observa que el muro esta dañado por la humedad, se requiere colocar azulejo para su protección



Foto 6: Se observa que el area de lavado es insuficiente, de suministrar otra estacion de lavado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA BENDICION CANTÓN XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0195-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Se observa la necesidad de reparación de muro perimetral, se eliminara el porton y se debe cerrar ese espacio con muro bajo y malla galvanizada.



Foto 8: Se observa que el muro perimetral se esta dañando y humedeciendo, por lo que se necesita repellarlo.



Foto 9: Se observa que el porton no es funcional por lo que debe ser reemplazado.



Foto 10: Se observa que las paredes necesitan pintura



Foto 11: Se observa la falta de canales de metal para la captación del agua pluvial



Foto 12: Se observa que el corredor no cuenta con piso antideslizante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	AODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMIUNIDAD LA BENDICION CANTÓN XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0195-42	FECHA:	7/03/2025



Foto 13: Se observa la necesidad de torta de concreto con un espesor mínimo de 10 cm.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---