

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. AVENIDA 3A. CALLE RESIDENCIAL DON CARLOS, CANTON XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0326-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa que no se cuenta con piso antideslizante




Foto 2: Se observa que la cocina no cuenta con techo de lamina




Foto 3: Se observa que la cocina no cuenta con estructura de metal para poner techo de lamina




Foto 4: Se observa que la cocina cuenta con areas sin repellar




Foto 5: Se observa que la cocina no cuenta con pila de concreto de dos lavamanos



Foto 6: se observa que la pila no cuenta con tubería para agua potable, en la imagen se observa de donde se tomara el agua y el area donde pasara para alimentar la pila de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. AVENIDA 3A. CALLE RESIDENCIAL DON CARLOS,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0326-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Se observa que la pila no cuenta con salida de agua negras, en la imagen se observa donde pasara la tuberia de pvc para la parte frontal de la escuela.



Foto 8: Se observa que la estufa artesanal no cuenta con plancha de metal.



Foto 9: Se observa que la estufa artesanal no cuenta con chimenea.




Foto 10: Se observa que la cocina no cuenta con mesas de trabajo de concreto para la colocacion de ollas.




Foto 11: Se observa que la cocina no cuenta con puerta de metal.



Foto 12: Se observa que la cocina no cuenta con balcon adecuado para la proteccion de la misma.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. AVENIDA 3A. CALLE RESIDENCIAL DON CARLOS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0326-42	FECHA:	12/03/2025




Foto 13: Se observa que no cuenta con plancha de cemento para que los niños puedan circular sin ningun problema al recibir su alimentacion



Foto 14: Se observa que la cocina no cuenta con sistema electrico



Foto 15: Se observa que la cocina no cuenta con pintura se debe pintar para proteger los muros y generar buena estetica.



Foto 16: Se observa que la pared se encuentra en mal estado, por motivo que los ladrones han dañado la estructura del muro.



Foto 17: Se observa que la pared no cuenta con repello necesario para proteccion de la humedad




Foto 18: Se observa la falta de repello en el muro frontal por lo que se repellara la pared perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. AVENIDA 3A. CALLE RESIDENCIAL DON CARLOS,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0326-42	FECHA:	12/03/2025




Foto 19: Se observa que el pasillo no tiene un piso adecuado para una mejor presentación, y oculatar inconformidades y grietas del mismo



Foto 20: Se observa que la pila se encuentra en mal estado



Foto 21: Se observa que la torata de concreto cuenta con undimientos por motivo que es muy delgada y esta agrietada

Foto 22:

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

