



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE LA GLORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0830-42	FECHA:	16/06/2025



Foto 1: Se observa que la lamina existente tiene deterioro por lo que es urgente que se sustituya.



Foto 2: Se observa que la estructura de metal no se le ha dado el mantenimiento por muchos años, urge el mantenimiento .



Foto 3: Se observa que la estructura de balcon de metal, necesita ser cambiado por el deterioro que ha sufrido al pasar de los años.



Foto 4: Se observa que la pared necesita aplicación de repello para proteger de la humedad-



Foto 5: Se observa que el piso de concreto esta en mal estado, por lo que urge hacer el trabajo de nivelado y colocacion de torta de cemento.



Foto 6: Se observa que la estufa rural necesita que se sustituya esta muy deteriorada.

Observación: En caso necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE LA GLORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0830-42	FECHA:	16/06/2025




Foto 7: Se observa que la lamina existente tiene deterioro ya que es urgente que se sustituya.



Foto 8: Se observa que la estructura de madera esta en mal estado por lo que urge la sustitucion por estructura de metal.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Retalhuleu, Guatemala C.A.

