

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON DOLORES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0898-43	FECHA:	07/03/2025




Foto 1: Se observa el área donde se conformará un banco de trabajo, ya que no se cuenta con uno.



A ACÁ

Foto 2: Se observa el área donde se conformará un banco de trabajo, sobre este se suministrara e instalara azulejo



Foto 3: Se observa que el piso de la cocina está en mal estado por lo que se le instalara piso cerámico.




Foto 4: Se observa que el repello ya está deteriorado, se está desmoronando, de debe volver a aplicar.




Foto 5: Se observa en esta foto que el cernido de las paredes de la cocina se está deteriorando, se debe volver a aplicar.




Foto 6: Se observa el aula de primer grado en el modulo 1, solo tiene piso de cemento, por lo que es necesario colocar piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON DOLORES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0898-43	FECHA:	07/03/2025



Foto 7: Se observa la pared que tiene filtración de agua en excesiva cantidad en el modulo de aulas 2.



Foto 8: Se observa que la lámina tiene agujeros y por el capote se filtra el agua de la lluvia. Es necesaria su sustitución.



Foto 9: Se observa que en el canal de metal se cuela el agua de lluvia, pues posee un gran agujero.



Foto 10: Se observa el portón de la entrada de la escuela, el cual no cierra bien, se necesita cambiarle la chapa.



Foto 11: Se observa que el porton ya empieza a tener oxido y desgaste, ademas ya cuesta abrirlo, requiere mantenimiento.



Foto 12: Se observa la canaleta en el modulo 3, esta no tiene la capacidad para captar toda el agua pluvial, se necesita una de mayor capacidad. También las caídas de agua ya no funcionan se sale el agua y se inunda la cancha.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON DOLORES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0898-43	FECHA:	07/03/2025



Foto 13: Se observa que las puertas de metal estan con desperfectos y se dificulta cerrarlas, requieren mantenimiento.



Foto 14: Se observa que la chapa ya está deteriorada.



Foto 15: Se observa que los balcones ya están oxidandose y despintándose, por lo que se necesita el mantenimiento de todos los balcones de la escuela.



Foto 16: Se observa que el tomacorriente no está en buen estado, y no tiene corriente eléctrica, por lo que se necesita su sustitución.




Foto 17: La pared como se observa está en mal estado y de color oscuro.




Foto 18: Se observa que los corredores solo tienen torta de cemento. Se necesita suministrar piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

