

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM HERMAN RAÚL SÁNCHEZ LÓPEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA 2-66 ZONA 6, LOTIFICACION RODRIGUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0937-42	FECHA:	16/06/2025



Foto 1: Muro deteriorado es necesario repararlo



Foto 2: Muro perimetral debe ser repellido para su mejoramiento



Foto 3: Sustitución de canal dañado.



Foto 4: Colocación de barandas de metal en área de acceso




Foto 5: Se necesita pintar los salones de clase



Foto 6: El portón requiere mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM HERMAN RAÚL SÁNCHEZ LÓPEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA 2-66 ZONA 6, LOTIFICACION RODRIGUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0937-42	FECHA:	16/06/2025




Foto 7: Las puertas requieren mantenimiento



Foto 8: Los balcones requieren mantenimiento



Foto 9: Colocar dañado debe ser sustituido por uno antideslizante




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--