

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MANUEL DE JESUS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 CALLE COLONIA MANUEL DE JESUS ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1058-43	FECHA:	07/07/2025



Foto 1: Suministro e instalacion de ventanas pvc + vidrio



Foto 2: sustitucion de piso ceramico antideslizante .



FOTO3 :sustitucion de muro de tabla yeso por muro de playwood



Foto 4: sustitucion de tuberia de liena tuberia de agua pluvial



Foto 5: Sustitucion de lamamina por lamina troquelada aluzic calibre 26 (incluye capote , tornillos ,desmontaje y montaje.)



Foto 6: Suministro e instalaicon de canal metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.
E.O.R.M. MANUEL DE JESUS Y V.
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MANUEL DE JESUS I.E.
DIRECCIÓN
13 Calle Colonia Manuel de Jesus Zona 4, Retalhuleu, Guatemala C.A.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MANUEL DE JESUS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 CALLE COLONIA MANUEL DE JESUS ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1058-43	FECHA:	07/07/2025



Foto 7: Suministro de instalacion de tuberia pvc lineal agua pluvial




Foto 8:



Foto 9:



Foto 10:



Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---