

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1061-43	FECHA:	16/09/2025



Foto 1: Se observa que las aulas en el módulo 1 no cuentan con piso cerámico y el piso de concreto se encuentra deteriorado.



Foto 2: Se observa que el pasillo del módulo 1 no cuenta con piso cerámico, este deberá ser antideslizante.



Foto 3: Se observa el inicio del deterioro y daño en las puertas por lo que deberán recibir mantenimiento.



Foto 4: Se observa que se carece de ventana y el vano no se encuentra tallado.



Foto 5: Se observa la existencia de una banqueta que impide el ingreso de agua, esta presenta daños por lo que debiera ser tallada.



Foto 6: Se observa que la pintura en el frente e interior de las aulas esta manchada y envejecida por lo que se deberá renovar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la EORM




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1061-43	FECHA:	16/09/2025



Foto 7: Se observa que no se cuenta con piso cerámico en el laboratorio de computación del módulo de aulas 2.



Foto 8: Se observa que el laboratorio de computación del módulo 2, no cuenta con cielo falso, deberá suministrarse para evitar el calor y el daño en equipos.



Foto 9: Se observa que las gradas de acceso al módulo de aulas 2 son muy altas por lo que deberán ser reparadas.



Foto 10: Se observa humedad en el muro por lo que debe ser protegida mediante la aplicación de repello.



Foto 11: Se observa que el muro no cuenta con pintura por lo que luego de ser repellido deberá ser pintada.



Foto 12: Se observa que el muro cuenta con múltiples agujeros, los cuales deberán ser resanados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Escuela


 Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1061-43	FECHA:	16/09/2025



Foto 13: Se observa que el muro perimetral cuenta con una disposición de block inadecuada y sectores con daños en las columnas por lo que deberá de ser reparado.



Foto 14: Se observa que el caminamiento se encuentra desnivelado y no cuenta con gradas para facilitar su acceso.



Foto 15: Se observa el deterioro y oxidación de la lámina por lo que deberá ser sustituida.



Foto 16: Se observa que la estructura de soporte de madera presenta signos de putrefacción por lo que deberá ser sustituida.



Foto 17: Se observa que la banqueta es muy alta por lo que deberá de contar con un grada para facilitar el acceso al módulo 3.



Foto 18: Se observa el deterioro en la pintura del módulo de aulas 3 por lo que deberá aplicarse nueva, tanto por dentro como por fuera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

