

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM HERLINDA CALDERON DE AVELAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON VAQUILITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1077-42	FECHA:	16/03/2025



Foto 1: se observa la necesidad de suministrar puerta en modulo de bodega



foto 2: se observa la necesidad de repellar el muro en modulo de bodega



Foto 3: se observa la necesidad de suministrar sistema electrico en modulo de bodega



Foto 4: se observa la necesidad de instalar barandas de metal en modulo de bodega




Foto 5: se observa la necesidad de aplicar pintura ebn muros, en modulos de bodega



Foto 6: se observa la necesidad de instalar piso ceramico en modulo de bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM HERLINDA CALDERON DE AVELAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON VAQUILITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1077-42	FECHA:	16/03/2025



Foto 7: se observa la necesidad de reparar de concreto en cocina escolar



Foto 8: se observa la necesidad de instalar sistema eléctrico (tomacorrientes) en cocina escolar



Foto 9: se observa la necesidad de instalar barandas de metal en cocina escolar



Foto 10: se observa la necesidad de aplicar pintura en muros de cocina escolar




Foto 11: se observa la necesidad de aplicar pintura en muros de aulas del modulo 1



Foto 12: se observa la necesidad de instalar piso cerámico en aulas del modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.


M6614

Firma y sello del Presidente de la O



Ortiz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM HERLINDA CALDERON DE AVELAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON VAQUILITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1077-42	FECHA:	16/03/2025



Foto 13: se observa la necesidad de aplicación de pintura en muros de aulas del modulo 2



Foto 14: se observa la necesidad de sustituir el entrepaño de playwood en aula del modulo 2.



Foto 15: se observa la necesidad de instalar piso ceramico antideslizante en el modulo 2



Foto 16: se observa la necesidad de sustituir la chapa en modulo 2



Foto 17: se observa la necesidad de reparación de inodoro en modulo de baños



Foto 18: se observa la necesidad de sustituir grifos en modulos de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. B. B. V.

Firma y sello del Presidente del OPF



Ortiz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM HERLINDA CALDERON DE AVELAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON VAQUILITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1077-42	FECHA:	16/03/2025



Foto 19: se observa la necesidad de sustituir el azulejo en modulo de baños



Foto 20: se observa la necesidad de instalar sistema electrico en modulo de baños



Foto 21: se observa la necesidad de sustituir banqueta de concreto en modulo de baños



Foto 22: se observa la necesidad de instalar piso ceramico antideslizante en modulo de baños



Foto 23: se observa la necesidad de instalar tubería línea principal



Foto 24: se observa la necesidad de instalar piso ceramico antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM HERLINDA CALDERON DE AVELAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON VAQUILITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1077-42	FECHA:	16/03/2025



Foto 25: se observa la necesidad de instalar sistema electrico




Foto 26: se observa la necesidad de aplicación de pintura latex en muro perimetral frontal



Foto 27: se observa la necesidad de dar mantenimiento a porton de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEP CANTÓN VAQUILITO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--