

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM BEREÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VAQUILLO FINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1193-42	FECHA:	16/06/2025



Foto 1: SE OBSERVA QUE HACE FALTA VENTANAS DE PVC.



Foto 2: SE OBSERVA BALCONES SIN PINTURA Y CON ÓXIDO, SE NECESITA DARLE MANTENIMIENTO.



Foto 3: SE OBSERVA PISO DE CEMENTO, SE NECESITA COLOCAR PISO CERÁMICO.



Foto 4: SE OBSERVA PUERTA SIN PINTURA Y CON ÓXIDO, SE NECESITA DARLE MANTENIMIENTO.



Foto 5: SE OBSERVA LA CHAPÁ EN MAL ESTADO, SE NECESITA SE CAMBIE.



Foto 6: SE OBSERVA LA PARED SUCIA, ES NECESARIO SE BRINDE MEJORAS DE PINTURA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM BEREÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VAQUILITO FINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1193-42	FECHA:	16/06/2025



Foto 7: SE OBSERVA LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL ÓXIDA Y FALTA DE PINTURA, SE NECESITA DARLE MANTENIMIENTO.



Foto 8: SE OBSERVA LA LÁMINA DETERIORADA Y MAL ESTADO, SE NECESITA SE CAMBIE.




Foto 9: SE OBSERVA EL SISTEMA ELÉCTRICO EN MAL ESTADO.



Foto 10: SE OBSERVA LA FALTA DE PLANCHA DE CONCRETO EN EL PATIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

