



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN COPEPÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1303-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa que el techado tiene láminas rajadas y muchas picaduras que provocan demasiada filtración de agua inundando las aulas




Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de metal necesita mantenimiento, se ha dañado debido a la filtración de agua en invierno



Foto 3: Se observa que no existe ventanas en el modulo de aulas 2 por lo que en invierno se suele filtrar el agua de lluvia.



Foto 4: Se observan el piso con rajaduras y desgastes debido a las inundaciones en los salones de clases. Se pretende el suministro por piso cerámico



Foto 5: No existen bombillos y a las flaponeras ya no tienen corriente eléctrica.



Foto 6: Se observa que la puerta se esta iniciando a oxidar y a deteriorar, necesita mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

