



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EDP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON COPEPÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1333-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de las láminas, lo que provoca que caiga agua en los salones de clases en tiempo de invierno



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de metal, necesita mantenimiento.



Foto 3: Se observa que las puertas de metal presentan picaduras en la parte inferior, se necesita darles mantenimiento



Foto 4: Se observa que las puertas no cuentan con chapa de seguridad. Se deben instalar.




Foto 5: Se observa que no se cuenta con ventanas, por lo que en invierno entra demasiada agua, se instalará ventanas de PVC evitando así inundaciones en el aula.



Foto 6: Se observa que los balcones ya cuentan con oxidó, es necesario darles mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON COPEPÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1333-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Se observa que los pisos alisados presentan desgastes y rajaduras, se instalará piso cerámico



Foto 8: Se observa que los tomacorrientes y apagadores no funcionan debido al deterioro.



Foto 9: Se observa que en esta área no se cuenta con pavimento y los niños se caen, urge pavimentar.



Foto 10: Se observa que los servicios sanitarios caducaron, por lo tanto, se instalarán servicios nuevos.



Foto 11: Se observa que no existe el servicio de lavamanos, por lo tanto, se realizarán las instalaciones para éstos.



Foto 12: Se observa que los pisos se arruinaron totalmente, por lo que se debe suministrar una base granular para nivelación. A su vez se observa que en este se instalarán pisos cerámicos nuevos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas a las nuevas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

