

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN JOSE LAS VEGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1397-42	FECHA:	16/06/2025



Foto 1: Se observan aulas sin piso cerámico



Foto 2: Se observan ventanales sin ventanas que permiten ingreso de lluvia



Foto 3: Se observan balcon con presencia de corrosión y falta de mantenimiento



Foto 4: Se observan puertas con falta de mantenimiento




Foto 5: Se observa sistema eléctrico con problemas y falta de luminarias



Foto 6: observa líneas de fisuras en la losa de una aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, máximo número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad Familiar	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN JOSE LAS VEGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1397-42	FECHA:	16/06/2025



Foto 7: Se observa filtración de agua por la losa en un aula




Foto 8: Se observa pared con problemas de humedad y repello deteriorado



Foto 9: Se observa lámina con presencia de óxido y mal instalada



Foto 10: Se observa estructura de metal con presencia de corrosión



Foto 11: Se observan desniveles sin rampa en corredor



Foto 12: Se observan paredes manchadas y mal pintadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---