

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED N. 354	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13A. CALLE "A" FINAL, ZONA 4 CANTÓN PERÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1473-45	FECHA:	03/03/2025



Foto 1: Se puede observar que la terraza esta deteriorada, lo que requiere reparación para evitar la humedad que se forma en el techo.



Foto 2: Se puede observar que la mayor parte del techo presenta deterioro, por lo que es necesario arreglarlo e impermeabilizarlo.




Foto 3: Se puede observar el deterioro que presenta la pintura de las paredes, por lo que se requiere pintarla nuevamente.



Foto 4: Se observa que las puertas presentan daño en las bisagras y en su estructura, por lo que requiere de mantenimiento.



Foto 5: Se puede observar que las ventanas se han reforzado como balcón, requieren de mantenimiento para asegurar su vida útil.



Foto 6: Se pueden observar la ventanas que se ubican en el aula, se han ingresado a robar, por lo que se requiere ventanas de metal para asegurar el lugar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
---	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED N. 354	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13A. CALLE "A" FINAL, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1473-45	FECHA:	03/03/2025



Foto 7: Se pueden observar las ventanas que se ubican en la dirección, se han ingresado a robar, por lo que se requiere ventanas de metal para asegurar el lugar.



Foto 8: Se puede observar que la puerta de la dirección no debe permanecer cerrada, por lo que se requiere una puerta de reja para mantener la ventilación, privacidad y seguridad del lugar.



Foto 9: Se puede observar que el sistema de los baños está en mal estado.




Foto 10: Se observa que el inodoro se encuentra dañado y se requiere sustituirlo.



Foto 11: Se puede observar la puerta principal del sanitario con deterioro y que presenta daño en su estructura, por lo que requiere mantenimiento.



Foto 12: Se observan las puertas interiores de los baños, algunas requieren reparación de pasadores o mantenimiento en general.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.E.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED N. 354	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13A. CALLE "A" FINAL. ZONA 4 CANTÓN PERÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1473-45	FECHA:	03/03/2025



Foto 13: Se puede observar que en los baños no existe apagadores y no hay luz, debido a que se robaron el cable de energía, requiere mantenimiento.



Foto 14: Se puede observar que la ventana del baño no es suficiente protección, ya ha habido casos que ladrones han ingresado por esa área, se requiere colocar ventana de metal para mayor seguridad y privacidad.



Foto 15: Se puede observar que el pavimento del patio ya esta bastante deteriorado, por lo que se requiere de reparación.

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la C.O.F.F. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--