

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pucá I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0003-45	FECHA:	4/03/2025



Foto 1: Se puede observar el deterioro de la pintura en las paredes y techos.



Foto 2: Se observa el piso de la dirección, es de cemento el cual requiere que se coloque piso cerámico.



Foto 3: Se observa el piso de la primero básico, es de cemento el cual requiere que se coloque piso cerámico.



Foto 4: Se puede observar la plancha de concreto del escenario, el cual ya requiere mantenimiento.



Foto 5: Se observa que el escenario no cuenta con piso cerámico.



Foto 6: Se puede observar que las paredes de los baños mantienen mucha humedad, por lo que se requiere colocar azulejo para evitar el deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
O.P.F. PUCÁ I
SAN SEBASTIAN
RETALHULEU

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN PUCÁ I
RETALHULEU

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pucá I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0003-45	FECHA:	4/03/2025



Foto 7: Se observa que el área de los baños al estar cerca de la pila y cuando llueve se reposa el agua y se pone resbaloso, lo que representa peligro para los jóvenes. Se requiere colocar piso antideslizante.



Foto 8: Se observa el depósito de agua, el cual requiere cambio en sus accesorios.



Foto 9: Se observa que las puertas de baño presentan deterioro, por lo que requieren mantenimiento.



Foto 10: Se observa que los pasillos son de concreto, en temporada de lluvia se pone resbaloso, lo cual representa un riesgo para los alumnos. Se requiere instalación de piso antideslizante.




Foto 11: Se observa que el techo no tiene canal, al estar cerca del pasillo, el piso se pone resbaloso y el agua salpica en exceso en temporada de lluvia, se requiere colocar canal.



Foto 12: Se observa que el área que conecta el módulo de aulas hacia los baños es de tierra, en temporada de lluvia se pone lodoso y representa un riesgo para los alumnos, se requiere colocar un pasillo de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público