



Ministerio de Educación
G v SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR GUADALUPE, ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0018-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Se observa que el piso no cuenta con torta de concreto, se deberá suministrar un caminamiento.




Foto 2: Se observa el area donde se colocara un rotoplas de 2500 lt ya que la escuela no cuenta con uno




Foto 3: Se observa el area donde se colocara una torre de 7 m de altura para colocar el rotoplas de 2500 ltrs



Foto 4: Se observa el area donde podemos observar que el portón cuenta con dificultades para abrirlo por adentro, se le dará manteamiento y corrección en el mecanismo de abertura



Foto 5: Se puede observar que en área de aulas, se presentan filtración, por las fisuras que tiene las láminas, por ende se cambiara el techado de lamina.



Foto 6: Se puede observar que el soporte metálico (costaneras) cuenta con desgaste, se aplicara lijado y pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESQUEMA OFICIAL RURAL MIXTA
SECTOR GUADALUPE

CONSEJO EDUCATIVO

San Sebastián, Retalhuleu

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE LAS NECESIDADES DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR GUADALUPE, ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0018-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 7: Se observa que la estufa no cuenta con ladrillos internos, por lo cual se suministrara el ladrillo para el cajón.



Foto 8: Se observa que en el área de cocina la estufa no cuenta con plancha de metal, por lo que se suministrara una con 3 hornillas



Foto 9: Se observa que la estufa no cuenta con chimenea, por lo que se instalara una de concreto.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
SECTOR GUADALUPE

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



CONSEJO EDUCATIVO

San Sebastián, Retalhuleu

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.