

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PUCA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0036-42	FECHA:	10/07/2024



Foto 1: Se observa que el muro perimetral requiere de cuchillas de acero inoxidable (Razor Ribbon) para poder fortalecer las medidas de seguridad del establecimiento educativo.



Foto 2: Se observa que las láminas de los salones se encuentran deterioradas por lo que es necesario sustituirlas.



Foto 3: Se observa el área del patio se está deteriorando por lo cual es necesario sustituirla.



Foto 4: Se observa que las láminas encuentran en mal estado por lo tanto requiere mantenimiento.



Foto 5: Se observa que el piso de los corredores son de torta de cemento por lo que es necesario sustituirlo por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

