

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR EL ZAPOTE ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0364-43	FECHA:	26/03/2025



Foto 1: Podemos observar que la lamina del aula de primero primaria se encuentra oxidada y en mal estado, debe ser sustituida.



Foto 2: Podemos observar que las costaneras no se encuentra en optimas condiciones para sostener la lamina, deben ser sustituidas.



Foto 3: Observamos el mal estado de las puertas de la escuela, en la cual se aplicara el mantenimiento (lijado, pintado y cambio de tubo)



Foto 4: Podemos observar que los balcones se encuentran oxidados



Foto 5: Observamos que la losa presenta filtraciones de agua.



Foto 6: Se puede observar que las costaneras cuentan con oxido en los modulos de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.A.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR EL ZAPOTE ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0364-43	FECHA:	26/03/2025



Foto 7: Se observa que el piso del aula es de concreto, se debera suministrar piso ceramico.

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:


Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

