

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR EL ZAPOTE ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1127-42	FECHA:	26/03/2025




Foto 1: Podemos observar que los corredores y un salon no cuenta con piso ceramico



Foto 2: Podemos observar que los balcones del aula estan desgastados y deformados



Foto 3: Se puede observar que las unidades del sistema electrico se encuentran dañadas y deben ser sustituidas.



Foto 4: Podemos observar que las pilas estan complemente destruidas




Foto 5: Podemos observar que el aula no cuenta con canal




Foto 6: Podemos observar que la escuela no cuenta con un mingitorio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

