

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1157-45	FECHA:	07/03/2025



Foto 1: Se observa que el piso es de concreto, por lo que es necesario colocar piso cerámico.



Foto 2: Se observan los balcones del modulo 1, los cuales están oxidándose y necesitan mantenimiento.



Foto 3: Se observa que la puerta necesita sustitución de chapa.



Foto 4: Se observa que las persianas se rompen y deterioran por no tener balcones que las protejan, es necesario colocar balcón de metal.



Foto 5: Se observa la plancha de concreto con grietas, se debe reparar.



Foto 6: Se observa el deterioro de la pintura en el muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el registro de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

