

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOTIFICACION LAS TRES MARIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LAS TRES MARIAS SANTA CRUZ MULUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0004-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Se observa que el aula no cuenta con piso ceramico




Foto 2: Se observa que las aulas necesitan nueva pintura por el deterioro del mismo y el sucio



Foto 3: Se observa que el aula de parvulos necesita una puerta tipo baranda para proteccion que los niños no se salgan y no se sientan encerrados



Foto 4: Se observa que el pasillo no cuenta con un piso adecuado




Foto 5: Se observa que el polleton artesanal no cuenta con plancha de metal para la colocacion de las ollas




Foto 6: Se observa que el polleton cuenta con 3 chimeneas pero en mal estado y no tiene funcionalidad hacia el mismo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOTIFICACION LAS TRES MARIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LAS TRES MARIAS SANTA CRUZ MULUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0004-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Se observa que en algunas ventanas se encuentran quebradas y en mal estado



Foto 8: Se observa que el depósito de agua existente esta en mal estado y no cuenta con tapadera




Foto 9: Se observa que las puertas se encuentra en mal estado, necesita su mantenimiento



Foto 10: se observa que la linea principal de agua potable se encuentra en mal estado y el tubo cristalizado





Foto 11: se observa que la escuela no cuenta con caja de registro



Foto 12: en esta posicion se dejara la llave de cheque, donde se colocara la caja de registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOTIFICACION LAS TRES MARIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LAS TRES MARIAS SANTA CRUZ MULUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0004-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 13: Se observa que la escuela no cuenta con llave de paso, pero la nueva llave se dejara junta a la caja de registro y el cheque



Foto 14: Se observa que los sanitarios cuenta con pisos antideslizantes en mal estado, y quebrados y mal colocados



Foto 15: Se observa que los baños en las paredes juntan humedad, y se quiere azulejar tipo socalo para preveer el problema

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---