

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO URBANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0011-42	FECHA:	16/06/2025



Foto 1: Se observa que los balcones no han tenido mantenimiento de lijado ni pintura módulo de aulas.




Foto 2: Se observa que las puertas están deterioradas oxidadas necesitan una sustitución completa.



Foto 3: se observa que la chapa de de puerta necesita sustitción.




Foto 4: Se observa la puerta se encuentra oxidada sin ningún mantenimiento



Foto 5: Se observa las barandas de las gradas están oxidadas, necesitan mantenimiento.



foto 6: Se observa el deterioro por completo de balcones de metal oxidadas y en mal estado lo pueden ser un peligro los hierros para los niños .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO URBANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0011-42	FECHA:	16/06/2025



Foto 7: se observa la puerta de salón no cuenta con chapa no es segura solo con candado



Foto 8: Se observa la puerta de baños han sido reparada en varias ocasiones siempre se cae por la mala calidad de material que fueran hechas lo cual provoca no poderle dar uso a los baños de preprimaria.



Foto 9: Se observa la chapa barrida de bodega sin poder colocarle llave lo cual se ha requerido colocar candados para su mayor seguridad.



Foto 10: Se observa el muro perimetral en mal estado con moho sin mantenimiento necesita pintura





Foto 11: Se observa que las paredes del muro perimetral estan en malas condiciones, por las cuales necesita repello




Foto 12: Se observa que las paredes del muro perimetral estan en malas condiciones, por las cuales necesita cernido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEF


CONSEJO
DE PADRES
DE FAMILIA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


DIRECCION
CENTRO EDUCATIVO PUBLICO



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO URBANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0011-42	FECHA:	16/06/2025



Foto 13: Se observa que el portón principal se encuentra oxidado sin mantenimiento ya que cuenta con mas de 25 años de uso.








Foto 17:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---