

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SIGLO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0012-45	FECHA:	9/02/2025




Foto #1. Se observa que las láminas del techo están dañadas.



Foto #2. Se observa que las costaneras y toda la estructura necesitan pintura.



Foto #3. Se observa que en dos salones de clases hacen falta luminarias.



Foto #4. Se observa que en esos ventanales hacen falta las ventanas de paleta.



Foto #5. Se observa que la lámina de la puerta está en mal estado.



Foto #6. Se observa que hacen falta canales en las caídas de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el material de las hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SIGLO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0012-45	FECHA:	



Foto #7: Se observa que a las aulas les hace falta pintura.



Foto #8: Se observa que en el muro perimetral hacen falta cuchillas de acero inoxidable. Reisor.




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

--	--