



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Santa Cruz Mulua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Siglo I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0852-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: SE OBSERVA QUE EL TECHADO DE LAMINA ACANALADA, TIENE FILTRACION POR DETERIORO POR LO QUE ES NECESARIO LA SUSTITUCION DE CARÁCTER URGENTE.



Foto 2: SE OBSERVA QUE LA ESTRUCTURA METALICA SE ENCUENTRA DETERIORADA , POR LO QUE URGE EL MANTENIMIENTO .



Foto 3: SE OBSERVA QUE EL PISO DE GRANTO ESTA EN MAL ESTADO , POR LO QUE SE NECESITA LA SUSTITUCION POR PISO CERAMICO URGENTE.



Foto 4: SE OBSERVA QUE LA PUERTA DE AULA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO REQUIERE DEL MANTENIMIENTO URGENTE.




Foto 5: SE OBSERVA QUE EL MURO PERIMETRAL ES DE MALLA Y TUBO Y BLOCK , POR LO QUE YA ESTA DETERIORADO , ES URGENTE EL LA SUTITUCION DEL MISMO.



Foto 6: SE OBSERVA QUE EL PORTON DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, ESTA EN MAL ESTADO, POR LO QUE ES URGENTE LA SUSTITUCION DEL MISMO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---