

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN FELIPE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON FRANCISCO VELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0124-43	FECHA:	05/03/2025



Foto 1: Se observan que las puertas están oxidadas.



Foto 2: Se observa que el piso de las aulas se encuentra deteriorado, no apto al ambiente adecuado para los niños.



Foto 3: Se observa que la pintura se está levantando de la pared y tiene mohos.



Foto 4: Se observa que los cables están en malas condiciones y reventados.




Foto 5: Se observa que las ventanas no se encuentran con ventilación adecuada y hay acceso de polvo de la calle.



Foto 6: Se observa que las puertas de la Dirección se encuentran oxidadas y sin color.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandro Beatriz Vique
Firma y sello del Presidente de la OPR
Consejo de Padres de Familia
Escuela Oficial Rural Mixta
San Felipe Retalhuleu

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Francisco Vela
San Felipe Retalhuleu

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN FELIPE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON FRANCISCO VELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0124-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 7: Se observa que el piso de la cocina no se encuentra en condiciones aptas e higienicas para la preparación de alimentos.



Foto 8: Se observa que las ventanas de la cocina colindan con la calle, en la cual entra polvo y no estan aptas para estar ventilada la comida.



Foto 9: Se observa que el balcon se encuentra ya oxidado y en mal estado.




Foto 10: Se observa que las puertas no estan colocadas en los marcos de la pared y estan ya oxidadas.



Foto 11: Se observa que las puertas exteriores estan ya oxidadas y podridas de la parte baja.

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPRF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---