

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN FELIPE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0863-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 1: Se observa deterioro de ventanas del modulo uno, por lo que se debe retirar y en su lugar se suministrará e instalará balcones de metal.



Foto 2: Se observa ausencia de tomacorrientes en las aulas



Foto 3: Se observa puertas en mal estado por lo que se requiere de sustitución.



Foto 4: Se observa piso de concreto rustico en aulas




Foto 5: Se observa ausencia de tomacorrientes en cocina




Foto 6: Se observa que no hay una pila para lavar los utensilios en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN FELIPE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0863-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 7: Se observa el espacio donde se colocara la estufa rural.



Foto 8: Se observa deterioro de puerta de la cocina por lo que necesita de mantenimiento (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 9: Se observa deterioro de ventanas de metal + vidrio al ingreso a cocina.



Foto 10: Se observa tambien el deterioro del balcon de la ventana de cocina



Foto 11: Se observa que el sifon esta roto, la llave esta quebrada y gotea, por lo que se necesitan reparar los lavamanos.



Foto 12: Se observa deterioro de puertas por oxido y desprendimiento de las puertas de los marcos. Se les debe dar mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN FELIPE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0863-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 13: Se observa canales con agujeros por el deterioro provocado por el óxido, no cuentan con bajada de agua.



Foto 14: Se necesita colocar ventanas de pvc + vidrio



Foto 15: Se observa deterioro por oxido de puertas en el módulo de parvulos que requieren sustitución




Foto 16: Se necesita sustituir balcones para protección de ventanas de pvc + vidrio que se colocarán en el módulo II

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público