



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM FINCA SAN FRANCISCO EL FLOR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR UNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0011-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa que la lamina de aluzinc se encuentra en mal estado por lo que es necesaria su susitución.



Foto 2: Se observa que las puertas de los módulos de aulas y baños requieren mantenimiento con pintura anticorrosisva.



Foto 3: Se observa que la ventana de madera requiere sutitución por ventana de metal ya que se encuentra en mal estado.



Foto 4: Se observa que los balcones de metal requieren mantenimieno con pintura anticorrosiva.




Foto 5: Se observa que la torta de concreto en cocina se encuentra en mal estado por lo que es necesaria su sustitución y la instalación de piso ceramico en la misma.




Foto 6: Se observa que es necesario el suministro e instalación de piso cerámico en sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo Santay
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM FINCA SAN FRANCISCO EL FLOR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR UNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0011-43	FECHA:	12/03/2025




Foto 7: Se observa que es necesario el mantenimiento con pintura látex acrílica en paredes de cocina. Ya que la pintura de la misma se encuentra deteriorada.



Foto 8: Se observa que es necesario el suministro y la instalación de azulejos en paredes del módulo de sanitarios.



Foto 9: Se observa que el sistema eléctrico del módulo de aulas se encuentra en mal estado por lo que es necesaria su sustitución.



Foto 10: Se observa que el rotoplast se encuentra en mal estado por lo que es necesaria su sustitución.



Foto 11: Se observa que es necesaria la aplicación de repello en paredes de cocina.



Foto 12: Se observa que es necesario el suministro y construcción de estufa rural en módulo de cocina para la elaboración de alimentos de los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo Santay
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

