

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO URBANO DOS, PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0014-45	FECHA:	5/02/2025



Foto 1: Se observa que la lámina galvanizada, se encuentra en mal estado. Por lo que se necesita cambio.



Foto 2: se observa que la estructura portante de metal necesita remosamiento.



Foto 3: se observa que los inodoros se encuentran en mal estado. Por lo cual se necesita cambio.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

