



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C-2 PERAZ SIS PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0026-45	FECHA:	10/03/2025




FOTO 1: Se observa el deterioro físico de la lámina por lo que es necesario el mantenimiento de la misma.



FOTO 2: Se observa el deterioro físico de la estructura por lo que es necesario el mantenimiento de la misma.




FOTO 3: Se observa el deterioro físico de las puertas por lo que es necesario el mantenimiento de la misma.



FOTO 4: Se observa que es necesaria la aplicación de pintura latex acrílica en paredes de módulos de aula 1.



FOTO 5: Se observa el deterioro físico de los balcones por lo que es necesario el mantenimiento.





FOTO 6: Se observa el deterioro físico del sistema eléctrico por lo que es necesaria la sustitución de la misma.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C-2 PERAZ SIS PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0026-45	FECHA:	10/03/2025



FOTO 7 : Se observa que es necesario el suministro e instalación de canal de metal.



FOTO 8; Se Observa el deterioro Físico de la lámina por lo que es necesario el mantenimiento de la misma.



FOTO 9: Se observa el deterioro físico de la estructura por lo que es necesario su mantenimiento.



FOTO 10: Se observa el deterioro físico de la puerta de metal por lo que es necesario el mantenimiento,




FOTO 11: se observa que es necesaria la aplicación de pintura latex acrílica en paredes del módulo de aula.



FOTO 12. Se observa el deterioro físico del balcon por lo que es necesario el mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C-2 PERAZ SIS PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0026-45	FECHA:	10/03/2025




FOTO 13: Se observa el deterioro físico del sistema eléctrico por lo que es necesaria su sustitución.



FOTO 14: Se observa que es necesario el suministro e instalación de canal de metal de alto caudal.




FOTO 15: Se observa el deterioro físico de la lámina por lo que es necesaria su sustitución.




FOTO 16: Se observa el deterioro físico del soporte de madera por lo que es necesaria la sustitución por soporte de metal.




FOTO 17: se observa el deterioro físico del inodoro por lo que es necesaria la sustitución y el suministro e instalación de nuevos inodoros lavables.



FOTO 18: Se observa el deterioro físico de las paredes del modulo de baños por lo que es necesario el suministro e instalación de azulejos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.







Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C-2 PERAZ SIS PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0026-45	FECHA:	10/03/2025



FOTO 19: Se observa que es necesario el suministro e instalación de piso cerámico. En modulo de sanitarios.



FOTO 20: Se observa que es necesario el suministro e instalación de tubería para drenaje .



FOTO 21: Se observa que es necesario el suministro e instalación de Biogestos para inodoros lavables.



FOTO 22: Se observa que es necesario el suministro e instalación de línea principal de agua potable.



FOTO 23: Se observa que es necesario el suministro e instalación de lavamanos.



FOTO 24: Se observa que es necesario el suministro e instalación de mingitorio en el módulo de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C-2 PERAZ SIS PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0026-45	FECHA:	10/03/2025



FOTO 25: Se observa que es necesario el suministro y la instalación de torre para depósito de agua. Así mismo el suministro del depósito de agua de 1100 lts correspondiente.



FOTO 26: Se observa el deterioro físico de la puerta de madera por lo que es necesaria la sustitución por puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público