



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA C-2 LADO SIS, PARCELAMIENTO LA MÁQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0151-43	FECHA:	9/02/2025




Foto 1: Se observa el mal estado de los baños, urge sustituir las tazas sanitarias y se observa ausencia de drenaje.



Foto 2: Se observa que los baños, no cuenta con lavados.



Foto 3: Se observa que en los baños el piso se encuentra con deterioro.



Foto 4: Se observa deterioro de lamina de los servicios Sanitario.



Foto 5: Se observa deterioro de puertas.




Foto 6: Se observa chapa en mal estado

Obsérvese y vacíe los espacios necesarios para agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elida V...
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Firma y sello del representante de la OPF

[Signature]
DIRECCION
LINEA C-2 LADO SIS
Firma y Sello Director de Control y Mantenimiento Pùblico
SAN ANDRES VILLA SECA



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA C-2 LADO SIS, PARCELAMIENTO LA MÁQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0151-43	FECHA:	



Foto 7: Se observa chapa en mal estado




Foto 8: Se observa la falta de azulejo en muebles de cocina



Foto 9: Se observa el mal estado del piso de la cocina.




Foto 10: Se observa la ausencia de pila en la cocina.




Foto 11: Se observa la ausencia de artefactos electricos



Foto 12: Se observa el deterioro fisico de los balcones de cocina

Obsérvese y vacíen si es necesario, pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Uda...</i> CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>...</i> DIRECCION Firma y Sello Director de la Institución Educativa Pública
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA C-2 LADO SIS, PARCELAMIENTO LA MÁQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0151-43	FECHA:	



Foto 13: Se observa el deterioro de puerta de cocina



Foto 14: se observa que el interior de cocina no cuenta con pintura



Foto 15: Se observa el mal estado de los accesorios electricos del Modulo I



Foto 16: Se observa en mal estado los balcones del Modulo I




Foto 17: Se observa en mal estado la puerta del Modulo I



Foto 18: Se observa el deterioro de pintura del Modulo I

Observe si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
 Firma y sello del Presidente de la OPE


 DIRECCION
 LINEA C-2 LADO SIS
 PARCELAMIENTO LA MÁQUINA
 SAN ANDRÉS VILLA SECA
 PRA-FOR-12
 Versión:



Ministerio de Educación
G O B I E R N O

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión :

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA C-2 LADO SIS, PARCELAMIENTO LA MÁQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0151-43	FECHA:	



Foto 19: Se observa el mal estado de los accesorios electricos del Modulo II



Foto 20: Se observa en mal estado los balcones del Modulo II



Foto 21: Se observa en mal estado la puerta del Modulo II



Foto 22: Se observa el deterioro de pintura del Modulo II



Foto 23: Se observa el mal estado de los accesorios electricos del Modulo III



Foto 24: Se observa en mal estado los balcones del Modulo III

Observe si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Elena Dora
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
DIRECCION

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
PERU

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA C-2 LADO SIS, PARCELAMIENTO LA MÁQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0151-43	FECHA:	




Foto 25: Se observa en mal estado la puerta del Modulo III



Foto 26: Se observa el deterioro de pintura del Modulo III



Foto 27: Se observa el deterioro de la chapa de la puerta Modulo III



Foto 28: Se observa el mal estado de los accesorios electricos del Modulo VI



Foto 29: Se observa el deterioro de pintura en muro del Modulo VI



Foto 30: Se observa en mal estado los balcones del Modulo VI

Obsérvese y vacíes necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elida...
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Firma y sello del representante de la OPF

[Firma]
DIRECCION

Firma y Sello del Director General de Educación Pública